

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO

SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-334934 DV 07 Tel. (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. :

No. C-20760-2022



2. Fecha 26 de Mayo de 2022

Datos del Cliente (Generador)

3. Cliente:	MINERA PANAMA, S.A.
4. Tipo de Producto:	Basura industrial
5. Dirección del Generador	Donoso Colon, Entrando por Penonomé
6. Personal de Contacto o Responsable	Ing. Derek Naughton
7. Teléfonos y Fax	6814-4368
8. E-mail	

Datos de la Instalación

9. Instalación de Tratamiento:	Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)
10. Autorización de la Instalación o Registro:	1. Marpol 73/78 2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI 3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.
11. Ubicación Física de la Planta	Isla Telfer, camino al muelle16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.
12. Encargado de Planta:	Ing. Luis Villaverde
13. Encargado de Operación de Triturador	Williams Grant
14. Transportista	STI

Especificaciones y Características del Desecho

15. Descripción del Producto	Basura industrial
16. Cantidad de Desechos Tratados	• 43 IBC full of used oil (hydrocarbon) • 238 IBC full of Material contaminated with hydrocarbon • 60 -IBC full of metallurgic laboratory waste • 14 IBCfull of clinic or bio hazardous waste • 61000 Gallons of used oil • 73 Batteries • 111 IBC full of paint cans and painting materials • 2 Container (40 foot) full of grinding media bags • 6 Container (40 Foot) full of reagent bags • 47000 gallons Grease from camps kitchens • 16 bag one Cubic meter of Dry Sludgebag

17. Fecha de Entrada a la Planta	26 de Abril al 25 de Mayo de 2022
18. Fecha de tratamiento	26 de Abril al 25 de Mayo de 2022
19. Tipo de Transporte	Terrestre
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas	No aplica
21. Características Físicas	Sólido
22. Ubicación Del Desecho.	Minera Panama
23. Operaciones de Eliminación	Tratamiento y disposición final

Sobre la eliminación de basura industrial para descarte que fueron retirados y llevados a la planta, generados y gestionada su destrucción por MINERA PANAMA, S.A..

Primero procedió a pesar los desechos entregados por los recolectores luego se desinfecto con químico de amplio espectro para su posterior descarga y preparación para su disposición final.

Observación Adicional:

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..

24. Nombre	Mgr. Guillermo E. Arauz, Coordinador de Manejo de Desechos
25. Fecha	26 de Mayo de 2022
26. Firma y Sello de Destrucción	